SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ

Kupujte! My se postaráme o kvalitu!

Značka QZ ručí 3x!
Proč vyhledávat známku QZ - Zaručená kvalita?

1. Ručí za kvalitu textilního zboží - odlišuje kvalitní zboží od výrobků nekvalitních, zákazník se proto při nákupu snadno a rychle orientuje.
2. Ručí za zdravotní nezávadnost textilního zboží.
3. Ručí za správné označování výrobků způsoby ošetřování a údržby.

Vlastníkem známky je Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků - SOTEX GINETEX CZ
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká Republika

Každý symbol udává nejvyšší doporučenou teplotu prací lázně.

praní

normální postup

normální postup

mírný postup

normální postup

mírný postup

velmi mírný postup

normální postup

mírný postup

velmi mírný postup

ruční praní
maximální teplota
(40 °C)

výrobek
se nesmí prát

bělení

povoleny
všehny
bělící
prostředky

povoleny pouze
oxidační / nechlorové
bělící prostředky

výrobek se nesmí bělit

sušení v bubnové sušičce

výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
normální teplota (80 °C)

výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
nižší teplota (60 °C)

výrobek se nesmí sušit
v bubnové sušičce

žehlení

žehlení při maximální
teplotě žehlící plochy
(200 °C)

žehlení při maximální
teplotě žehlící plochy
(150 °C)

žehlení při maximální
teplotě žehlící plochy
(110 °C)

výrobek se nesmí žehlit

profesionální ošetřování textilií

profesionální chemické
čištění
normální postup

profesionální chemické
čištění
mírný postup

profesionální chemické
čištění
normální postup

profesionální chemické
čištění
mírný postup

výrobek se nesmí
chemicky čistit

profesionální čištění
za mokra
normální postup

profesionální čištění
za mokra
mírný postup

profesionální čištění
za mokra
velmi mírný postup

výrobek se nesmí
čistit za mokra